



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	722805 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	02/12/21	Priority / Prioridad	2
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 068-Pump -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	OT emitida y liberada
		Supervisor	Proc Water Management Supvrs

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	391-PP-9078
Manufacturer / Fabricante	FLSmdth
Model Desc. / Desc. Modelo	Pump Sump Water Treatment Reagents Area
P&ID	P&ID
Parent / Padre	391-PP-1005 Pumps Raw Water Clarifier
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Reparar guarda de seguridad

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Reparar guarda de seguridad

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	LINT Industrial Technician	10.00	10.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
42146	Josken Yap ✓	J-Y	10.00	7hrs
42129	Joel Lezcano ✓	J-L	10.00	4hrs
567	Grupo Nova ✓	GN	10.00	4hrs

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Arquimedes Rodriguez
Superior Manager

Page / Página 1 of / de 2

Complete values / Completa estos valores:			
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	3-12-2021	Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	9:00
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminó de Trabajo	3-12-2021	Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminó de Trabajo	14:00

Failure / Falla	molle rota de la guarda
Analysis / Analisis	oxidación de la malla
Solution / Solución	cambio de malla de guarda

Comments / Comentarios	
Se solicita la reparación de la guarda de la bomba de sumidero 391PP9078, la misma mantiene deterioro de la malla inferior. Adjunto imagen *Solicitud a mantenimiento de poleas y función de correas # Limpieza y mantenimiento completo de la bomba	

WO Raised by: / Orden Creada por:	CAMILLO CORDOBA
WO Raised Date: / Fecha Creación Orden:	02/12/2021
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	
Supervisor Review: / Revisión del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	3-12-2021

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



